

REGIONE
MARCHE

**COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA - 2016**

Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Belmonte Piceno ai
sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.24 registrata
il 15 maggio 2017 al n. 1065


MICROZONAZIONE SISMICA

Carta Geologico Tecnica

SCALA: 1:5.000

Regione Marche

Comune di Belmonte Piceno




Soggetto realizzatore:

Dott. Geol. Diego Pacetti
Dott. Geol. Massimo Gubinelli

Data e revisione:

Collaboratore

Geol. Junior Filippo Fabiani



- Legenda:**

Terreni di copertura

ML ec

Limi inorganici, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi.
Di bassa plasticità.
Ambiente genetico: ec eluvio colluviale.

Substrato geologico (non rigido)

ALS

Substrato geologico. Alternanza di litotipi stratificato
Pelitico arenaceo; arenaceo pelitico. Substrato non sismico

GRS

Substrato geologico. Granulare cementato, stratificato
Arenaceo, arenaceo conglomeratico. Substrato non sismico

- Forme di superficie**

Orlo di scarpata morfologica (10-20 m)

Orlo di scarpata morfologica (>20 m)

Cresta

- Elementi geologici e idrogeologici**

Profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato

Profondità (m) substrato raggiunto da sondaggio o pozzo

Giacitura strato e valore di inclinazione degli strati

Traccia della sezione geologica
rappresentativa del modello del sottosuolo

