



Comune di Belmonte Piceno

**COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA - 2016**

**Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Belmonte Piceno ai
sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.24 registrata
il 15 maggio 2017 al n. 1065**


MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle Indagini

SCALA: 1:5.000

Regione Marche

Comune di Belmonte Piceno



Soggetto realizzatore:



Dott.Geol. Diego Pacetti
Dott.Geol. Massimo Gubinelli

Collaboratore
Geol. Junior Filippo Fabiani

Data e revisione:



BASE CARTOGRAFICA UTILIZZATA CARTA TECNICA REGIONALE
Equidistanza delle curve di livello metri 10



Legenda:



Prova penetrometrica dinamica media



Stazione microtremori a stazione singola



Sondaggio a carotaggio continuo



Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato



Trincea o pozzetto esplorativo



• Masw

P= indagine Puntuale L= indagine Linere

