




COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA - 2016
Microzonazione sismica di livello 3 del comune di Cerreto d'Esi ai sensi
dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.24 registrata
il 15 maggio 2017 al n.1585

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle indagini

scala 1 : 5.000

Regione Marche
Comune di Cerreto d'Esi



Soggetto realizzatore in RTP:
Dott. Geol. Mario Conti
Dott. Geol. Marino Mentoni
Dott. Geol. Fabrizio Mantoni
Dott. Geol. Antonello Donnini
Dott. Geol. Fabrizio Bendia



Revisioni
Marzo 2018

Legenda:

- Confine Microzonazione Sismica livello 3
- Prova penetrometrica dinamica leggera
- Prova penetrometrica dinamica media
- Prova penetrometrica dinamica superpesante
- Prova penetrometrica statica con punta elettrica
- Trincea o pozzetto esplorativo
- Sondaggio con prelievo di campioni
- Sondaggio a carotaggio continuo
- Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato
- Sondaggio a distruzione di nucleo che intercetta il substrato
- Sondaggio con piezometro
- Pozzo per acqua
- Microtremori a stazione singola
- Down-hole

MASW
Profilo sismico a rifrazione

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 33N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: 15,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

0 125 250 500 Metri

