

REGIONE MARCHE

COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Microzonazione Sismica di Livello1 e 3 del Comune di Monte Vidon Corrado ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.24 registrata il 15 Maggio 2017 al n. 1065

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle indagini

Scala 1:5000

Regione Marche

Comune di Monte Vidon Corrado

Soggetto realizzatore:
Dr. Geol. Savino Salvetti
N° 451 Albo Geologi Marche
Via A. Diaz n. 158/A
63900 Fermo (FM)
Collaboratori:
Dr. Geol. Massimo Magnaguadagno
Dr. Geol. Carlo Gualtieri

Data: gennaio 2018

CENTRO PER LA
MICROZONAZIONE SISMICA
E LE SUE APPLICAZIONI

Legenda

	Sondaggio a carotaggio continuo
	Sondaggio a distruzione di nucleo
	Sondaggio a carotaggio continuo che interseca il substrato
	Sondaggio a distruzione di nucleo che interseca il substrato
	Sondaggio da cui sono stati prelevati campioni
	Prova penetrometrica in foro (SPT)
	Prova penetrometrica statica con punta meccanica(CPT)
	Prova penetrometrica dinamica super pesante
	Prova penetrometrica dinamica media
	Prova penetrometrica dinamica leggera
	Trincea o pozzetto esplorativo
	Sondaggio con piezometro
	Prova sismica in foro tipo Downhole
	Stazione microtremore a stazione singola
	MASW
	limite aree di studio
	limite confini amministrativi

0 250 500 Metri

Base cartografica CTR Regione Marche
Sistema di riferimento cartografico utilizzato UTM WGS84 33N

Scala 1 : 5.000

