



CANTIERE: LOCALITA' CAPOLUOGO

STRATIGRAFIA S<sub>R</sub> I  
profondità m 2,00

RIVESTIMENTO	CAROTAGGIO	PROVE PENETROMETRICHE S.P.T.						FALDA	POKET	Absoluta m.s.m	QUOTA relativa	Simbolo grafico	TERRENO ATTRAVERSATO
		5	10	15	20	25	30	35	40	45			Classificazione e condizioni fisiche
												[Pattern]	Terreno vegetale.
											0,80	[Pattern]	Torbiditi arenaceo-pelitiche (Pleistocene medio).
											2,00	[Pattern]	Si tratta di bancate sabbiose non cementate alternate ad argille marnose molto consistenti. Il deposito si presenta stratificato, con tracce di alterazione rossastre.

REPERTO