








**Consorzio Associato di Geologia
e Geotecnica Marucci**
Viale B. Croce, 79 - 63100 Ascoli Piceno
Tel 0736-45892 e-mail: stgmaruccia@ascomarucci.it

CANTIERE: LOCALITA' CAPOLUOGO

<div> <div> <div>PROVE PENETROMETRICHE</div> <div> <div>S.P.T</div> <div> <div>5</div> <div>10</div> <div>15</div> <div>20</div> <div>25</div> <div>30</div> <div>35</div> <div>40</div> <div>45</div> </div> </div> </div> <div> <div>CAROTAGGIO</div> <div>RIVESTIMENTO</div> </div> </div>	QUOTA	Simbolo grafico	TERRENO ATTRAVERSATO
<div> <div>FALDA</div> <div>POKET</div> </div>			
Assoluta m.s.m	relativa		Classificazione e condizioni fisiche
	0,60		Terreno vegetale.
	2,00		Alternanza di sabbie ed argille in strati sottili.
			Sabbie giallastre ed ocra, talvolta cementate alternate a sottili strati di argilla.
	5,50 5,80		Gli strati argillosi aumentano di spessore. <u>Argille grigio-azzurre molto compatte.</u>
	7,00		Sabbie giallo-ocra cementate con livelletti argillosi.

REPERTO

4