Stratigrafia

Sigg. Leonardi L. e Pasqualoni E. Località: Via Rave - Via Umberto I - Serrapetrona

SONDAGGIO n. 1

Profondità Prelievo	Litologia	Falda idrica	DESCRIZIONE TERRENO	Coesione Kg/cmq	Resistenza a compressione Kg/cmq	S. P. T. h	S. P. T. Δ h	S. P. T. L
1			***Terreno di riporto:*** sabbie e ghiaie					
2			***Detriti di falda grossolani della Scaglia Rossa:*** pietrisco, brecce e ghiaie in matrice limosa, *asciutti e mediamente addensati.*					
3								
4								
5			***Detriti di falda medio-fini della Scaglia Rossa:*** brecce e ghiaie fini in matrice limosa, *asciutte e mediamente addensate.*					
6								
7			***Paleosuolo:*** limi debolmente argillosi e, subordinatamente, limi sabbiosi, color marrone scuro, con pietrisco e ghiaie sparse, ricchi di humus, *leggermente umidi e plastici.*					
8			***Scaglia Variegata fratturata*** (*Priaboniano - Cenomaniano p.p.*) Calcari, calcari marnosi e marne calcaree, biancastri e stratificati. Sono presenti fratture con deposizione di Calcite lungo le pareti.					
9			***Scaglia Variegata pressoché integra*** (*Priaboniano - Cenomaniano p.p.*) Calcari, calcari marnosi e marne calcaree, biancastri e stratificati.					
10								
11								
12								

TAVOLA N° IV